把 OS PERMISSION 里的 BIT 6 置 0



面板上的反转的按钮就变虚了。


MOTSPDCL/SPD_MOT
Motor speed control - Large
模式
手动
命令
停止
设定值
内部
复位
100.00
设定值
0.00
回读值
0.00
0.00
命令
正向
反向
停止
执行
确定
取消


SPD_MOT
MotSpdCL
Motor sp
OB35
8/1
0 FwdAut
0 StopAut
0 RevAut
0 ModLiOp
0 OosLi
0 FwdLocal
0 StopLoca
0 RevLocal
0 FbkFwd
0 FbkRev
0.0 SP_Ext
100.0 SP_HiLim
1.0 FactGR
0.0 SP_LoLim
0.0 SP_Off
0 SP_LiOp
0 SP_ExtLi
0 SP_IntLi
100.0 SP_OpSca
0 SP_Unit
0.0 Rbk
0 RbkUnit
100.0 RbkOpSca
1 Monitor
MS_Relea
GrpErr
RdyToSta
RdyToRes
WarnAct
Fwd
Rev
LocalAct
AutAct
ManAct
OosAct
SP_Out
SP_Out2
SP_ExtAc
ER

找一个常0的变量接上